

> nanoCAD BIM Вентиляция – В ЦЕЛОМ И В ЧАСТНОСТЯХ



Компания "ИЕСофт" ("ИнфоСАПР") подготовила обзорный материал, посвященный отечественной САПР nanoCAD BIM Вентиляция. Информация распределена по четырем разделам: "Обзор возможностей", "Создание сборок", "Зависимые свойства" и "Формулы".

nanoCAD BIM Вентиляция. Обзор возможностей

Программное решение nanoCAD BIM Вентиляция базируется на новом ядре EVOS, что позволяет ему выйти на новый уровень информационного моделирования. Многопользовательская работа, вариативность модели, параметризация свойств и многое другое позволяют пользователю ускорить процесс моделирования, повысить качество выпускаемой документации.

Единая информационная модель

В папке проекта расположен файл с расширением *.repository* (рис. 1), где хранится вся информация о проекте. Это решение позволяет в автоматическом режиме сохранять историю всех изменений проекта. При закрытии файлов *.dwg без сохранения все внесенные изменения будут сохранены.

Отображение модели может быть представлено в трехмерной (3D-вид), двумерной (планы) и табличной формах. Реализована двусторонняя связь между формами отображения и моделью.

Формы отображения предоставляют актуальную информацию о модели, а также позволяют вносить в нее изменения, которые автоматически отображаются на всех остальных видах.

Многопользовательская работа

Поддерживается одновременная работа множества пользователей над одним проектом. После внесения изменений в локальную копию пользователь может опубликовать их на сервере, предоставив к ним доступ остальным участникам проекта. На основе набора локальных изменений создается *коммит*. Пользователь может переключаться между коммитами и таким образом отслеживать изменения.

Коммит относится к определенному набору (ветке) изменений и может быть опубликован как в текущую ветвь, так и в новую (рис. 2).

nanoCAD BIM Вентиляция →

- ModelUgoBase
- Transactions
- WorkingCopy
- nanoCAD BIM Вентиляция.repository

Рис. 1




Рис. 2

Шаблоны компонентов

В программе есть набор готовых шаблонов, которые можно использовать при создании новых компонентов (рис. 3). В шаблонах изначально заложен набор свойств (опций), относящихся к данному типу компонента. Например, для помещения можно задать номер, температуру, категорию взрывопожарной и пожарной опасности и т.д.




Рис. 3

Для шаблонов с требованиями МГЭ (табл. 1) добавляются группы свойств *PsetBuildingStoreyCommon* и *ExpCheckBuildingStorey*.

Таблица 1

Дополнительные свойства для шаблона здания с требованиями МГЭ	Дополнительные свойства для шаблона уровня с требованиями МГЭ
<ul style="list-style-type: none"> <i>PsetBuildingCommon</i> <i>ExpCheckBuilding</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>PsetBuildingStoreyCommon</i> <i>ExpCheckBuildingStorey</i>

Создание сборок

Сборка представляет собой тот же компонент, но с композиционной моделью вложенности. Оборудование может состоять из нескольких компонентов, каждый из которых также содержит вложенные компоненты.

Примером сборки служит, например, компонент, состоящий из вентилятора и гибкого соединителя (рис. 4).




Рис. 4

Каждый компонент может функционировать как в составе сборки, так и по отдельности. Например, вентилятор работает отдельно в случаях, когда не требуется мягкий соединитель.

Настройка видимости систем

Для видов с помощью настройки подсвечивания и скрытия систем (табл. 2) возможно несколько вариантов представления.

Таблица 2

Исходное представление	Подсвечивание систем	Скрытие систем

Вы можете настроить нужные цвета систем и включить их отображение с помощью подсвечивания. На виде можно выбрать системы, которые будут отображаться. Кроме того, существует возможность регулировать отображение систем по этажам (табл. 3).

Таблица 3

Отображение 2-го этажа	Отображение 1-го этажа

Размещение УГО на плане

Для создания корректного плана условные графические обозначения (УГО) можно перемещать относительно оборудования за грип-точки. В случае УГО отображаются точки желтого цвета.

При добавлении УГО к элементам оборудование перемещается на непечатаемый слой (табл. 4).

Оборудование	Оборудование + УГО	Грип-точки	Отображение в модели	Отображение на печати

Оборудование и УГО автоматически размещаются на разных слоях, что позволяет регулировать их отображение.

! Если к оборудованию добавлены УГО, то при печати оборудование отображаться не будет.

Вентиляционные расчеты

Программа поддерживает использование различных типов оборудования с соответствующими им расчетными данными. Расчет запускается автоматически. Начинается он от элемента, который определен как "Вход в систему" и имеет параметры *Максимально допустимая скорость воздуха* и *Температура воздуха* (табл. 5).

На конечных элементах системы можно задавать расход воздуха.

Таблица 5

Свойства для оборудования типа Вход в систему	Свойства для воздухораспределителей
<input checked="" type="checkbox"/> Вентиляция Тип системы: <input checked="" type="radio"/> Приточный Максимальная скорость: <input checked="" type="radio"/> 2 м/с Температура воздуха: <input checked="" type="radio"/> 19 °C	<input checked="" type="checkbox"/> Вентиляция Расход воздуха: <input checked="" type="radio"/> 130 м³/ч Потеря давления: <input checked="" type="radio"/> 172 Па

Для воздухораспределителей предусмотрена возможность задавать графики зависимости потери давления от скорости (рис. 5).




Рис. 5

Спецификации

Для проекта можно получить спецификацию на оборудование (рис. 6) — она создается щелчком правой кнопкой мыши на

компоненте. Для дальнейшего редактирования возможен экспорт спецификации в Word или Excel.




Рис. 6

Позиция оборудования регулируется с помощью стрелок (рис. 7).




Рис. 7

При необходимости можно отключить в свойствах оборудования параметр *Включать в спецификацию*. В этом случае оборудование не будет отображаться в спецификации (рис. 8).




Рис. 8

Также для оборудования можно назначить *Раздел в спецификации* из предоставленного перечня (рис. 9).




Рис. 9

Параметризация свойств

Значения свойств задаются как в виде формул, так и в форме зависимостей.

Используя формулы, можно получить итог арифметических операций. Помимо средств работы с числовыми полями, в программе реализован функционал построения сложных строк из строковых переменных.

Например, можно сформировать выноски для круглого воздуховода с указанием его диаметра и длины (рис. 10).




Рис. 10

Формулы задаются отдельно для числителя и знаменателя выноски. В табл. 6 представлен пример написания формулы для числителя.

Таблица 6

Формула	Результат
<code>"Ø"+ToString({0}, "mm")</code>	Ø100

Задание формул производится в окне *Настройка формулы расчета значения* (рис. 11). Более подробно процесс создания формул рассмотрен в разделе "nanoCAD BIM Вентиляция. Формулы".




Рис. 11

Для сборок особенно актуальна зависимость свойств (изменение свойства одного компонента в зависимости от свойства другого). Например, назначив сборке новое свойство цвета, можно регулировать цвет всех входящих в нее компонентов (рис. 12). Более подробно о зависимых свойствах мы расскажем в разделе "nanoCAD BIM Вентиляция. Зависимые свойства".




Рис. 12

nanoCAD BIM Вентиляция. Создание сборок

В программе nanoCAD BIM Вентиляция реализована возможность создавать вложенные структуры. Сборка представляет собой компонент с композиционной моделью вложенной. Создадим сборку, состоящую из вентилятора и мягкого термостойкого соединителя.

Шаг 1. Создание оборудования, входящего в сборку

Сначала в проекте необходимо создать компоненты вентилятора и мягкого соединителя (табл. 7), а также указать необходимые для спецификации свойства, если оборудование будет использовано не только в составе сборки.

! В спецификацию попадает компонент сборки. Входящее в сборку оборудование в спецификации не отображается.

Таблица 7

Вентилятор ВРАН9 25	Соединитель СОМ

Шаг 2. Создание компонента сборки

В проекте следует создать новый компонент и присвоить ему имя сборки (в нашем случае – ВРАН9 25+СОМ). В созданный компонент мы будем подгружать входящее в него оборудование.

Новый компонент для сборки создается по тем же принципам, что и компонент для простого оборудования. Он может быть создан как на основе шаблона, так и без него (рис. 13).




Рис. 13

Шаг 3. Размещение оборудования в сборке

Чтобы разместить созданные вентилятор и соединитель в сборке, воспользуемся функцией *Разместить новый экземпляр в модели* (рис. 14).




Рис. 14

Следует правильно позиционировать оборудование относительно друг друга (выровнять соединитель по оси вентилятора). Точку вставки сборки выберем по оси вентилятора (рис. 15).





Рис. 15

Проверить местоположение оборудования можно в **BIM-свойствах** (группа свойств *Система координат модели*) (рис. 16).




Рис. 16

Шаг 4. Настройка конфигурации сборки. Заполнение свойств

Для сборки, так же как и для других компонентов, можно настроить параметры в конфигураторе компонента (рис. 17).




Рис. 17

Если компонент создан не на основе шаблона, у него будут только системные опции. Из левого столбца с перечнем всех опций, возможных для добавления, можно выбрать нужные и добавить в конфигурацию компонента. Также есть возможность создать свою опцию (рис. 18).




Рис. 18

Остается только заполнить свойства сборки. В параметре *Описание в спецификации* заполняем графу *Наименование* в спецификации на оборудование (рис. 19).




Рис. 19

Сборка готова!

nanoCAD BIM Вентиляция. Зависимые свойства

В программе nanoCAD BIM Вентиляция существует возможность задавать зависимости между свойствами компонентов. Рассмотрим пример задания зависимости между свойством цвета сборки и цветом входящего в нее оборудования. Сборка представляет собой вентилятор с мягким соединителем.

Шаг 1. Создание новой опции для сборки

Для начала необходимо создать в сборке параметр, к которому будут обращаться зависимости. Заходим в конфигуратор компонента и создаем новую опцию (рис. 20).





Рис. 20

Если ранее в проектах уже использовались необходимые вам пользовательские опции, их можно перенести в новый проект с помощью функции **Импорт пользовательских опций**.



После создания опции переименуем ее и добавим к нашему компоненту (рис. 21).




Рис. 21

Теперь у нас имеется сборка ВРАН9 25+СОМ, в которой есть параметр **Цвет сборки**.

Шаг 2. Установка свойства экземпляра для параметра

Чтобы свойству могло быть задано значение зависимости, оно должно быть свойством экземпляра (то есть иметь возможность быть разным для установленных в проекте экземпляров). В Менеджере проекта следует выбрать оборудование, в структуре компонента — графику оборудования, а в BIM-свойствах назначить параметру **Цвет** свойство экземпляра (рис. 22). Операцию необходимо проделать для всего оборудования, цвет которого будет зависеть от цвета сборки.




Рис. 22

При назначении параметрам свойств экземпляра необходимо выбрать компонент оборудования, а не размещенное в сборке оборудование через структуру компонента.

Все элементы графики в структуре компонента можно выбрать клавишей *Shift* и установить для параметра **Цвет** свойство экземпляра (рис. 23).




Рис. 23

Шаг 3. Назначение зависимости свойствам

Теперь, когда цвет оборудования задан параметром экземпляра, в структуре сборки можно назначить для него свойство зависимости.

Выбираем в Менеджере проекта сборку, в структуре компонента — элементы графики, а в BIM-свойствах для параметра **Цвет** устанавливаем зависимость (рис. 24).




Рис. 24

В открывшемся окне **Настройка зависимости свойства** выбираем параметр **Цвет сборки** (рис. 25). Таким образом мы связываем цвет графики входящего в сборку оборудования с параметром **Цвет сборки**.




Рис. 25

Теперь, изменяя параметр *Цвет сборки*, мы будем видеть, что цвет вложенного оборудования также изменился (рис. 26).




Рис. 26

nanocAD BIM Вентиляция. Формулы

Формулы в свойствах оборудования

С помощью формул можно работать как с числовыми, так и с текстовыми полями. Например, мы хотим, чтобы поле *Описание в спецификации* складывалось из полей *Наименование* и *Серия*.

Щелкнув правой кнопкой мыши по полю *Описание в спецификации*, выбираем пункт *Задать значение в виде формулы* (рис. 27).




Рис. 27

После этого откроется окно настройки формул расчета значений. В строке *Формула расчета значения* необходимо прописать свойства, которые будут выводиться в поле *Описание в спецификации* (рис. 28).




Рис. 28

Чтобы свойство было доступно для добавления в формулу, необходимо выбрать его в графе *Свойства* и, нажав на стрелочку, добавить в графу *Зависимости* (рис. 29).




Рис. 29

Нам требуется добавить в графу *Зависимости* свойства *Наименование* и *Серия*. В графе *Зависимости* свойствам присваиваются индексы — в порядке их добавления.

После добавления всех необходимых свойств можно приступить к написанию формулы.

Правила написания формул

- Свойства нумеруются, начиная с нуля. Первое добавленное в графу *Зависимости* свойство имеет индекс 0.
- Свойства прописываются в фигурных скобках. Пример: `{0}`.
- Текст прописывается в одинарных или двойных кавычках. Пример: 'текст'.
- Между свойствами ставится знак '+'. Пример: `{0}+{1}`.

Наша формула: `{0}+" "+{1}`. В кавычках заключен пробел, чтобы отделять друг от друга элементы текста (рис. 30).




Рис. 30

После написания формулы доступна кнопка *Проверить*. Если в формуле обнаружатся ошибки, строка подсветится красным. Для примера нажмем кнопку *Проверить*, предварительно заменив фигурные скобки квадратными.

Результат показан на рис. 31: формула прописана неверно, графа подсвечена красным, кнопка *Сохранить* не отображается.




Рис. 31

Примеры неправильного написания формул приведены в табл. 8.

Таблица 8

Использованы другие скобки	
Добавлен несуществующий параметр из списка Зависимости (в нашем примере графа Зависимости содержит только два свойства)	
Неправильно прописаны единицы измерения – они должны указываться латиницей. Правильный вариант написания: ToString({0}, 'mm')	



Если проверка выполнена успешно, появится кнопка *Сохранить*. Поле, для которого задана формула, будет помечено буквой *f* (рис. 32).




Рис. 32

Формулы в выносках

Создание выноски

Для создания выноски необходимо создать шаблон оформления. Находим в Менеджере проекта раздел *Шаблоны оформления* и щелкаем по нему правой кнопкой мыши. Присваиваем созданному шаблону имя: *Воздуховод*.

Чтобы создать шаблон выноски, щелкаем правой кнопкой мыши по шаблону оформления *Воздуховод* и выбираем пункт *Добавить шаблон выноски* (рис. 33).




Рис. 33

Двойным щелчком заходим в созданный шаблон и создаем выноски средствами панели *Оформление*. Написание формул будет осуществляться в свойствах созданной выноски (рис. 34).




Рис. 34

Задание формулы для выноски

Формульное значение выноски можно задать как для поля *Числитель*, так и для поля *Знаменатель* (рис. 35).




Рис. 35

Создадим выноску, где в числителе будет прописан диаметр воздуховода, а в знаменателе – расход воздуха.

Сначала зададим значение в виде формулы для свойства *Текст числителя* (рис. 36):

- щелкнем правой кнопкой мыши на поле *Текст числителя* и выберем пункт *Задать значение в виде формулы*;
- выберем свойство *Эквивалентный диаметр* и добавим его в *Зависимости*;
- напишем формулу: "*Ø*" + *ToString({0}, "mm")*. Знак диаметра можно выбрать в стандартной таблице символов;
- проверим и сохраним написанную формулу.




Рис. 36

Для формулы в знаменателе нам потребуется свойство *Расход воздуха*. Чтобы оно появилось в структуре компонента выноски, нужно зайти в *Конфигуратор компонента* и добавить это свойство (рис. 37).




Рис. 37

Зададим значение для свойства *Текст знаменателя* (рис. 38):

- щелкнем правой кнопкой мыши на поле *Текст знаменателя* и выберем пункт *Задать значение в виде формулы*;
- выберем свойство *Длина* и добавим его в *Зависимости*;
- напишем формулу: "L" + *ToString({0}, "m3", "h")*;
- проверим и сохраним написанную формулу.




Рис. 38

Все внесенные изменения сохраняются автоматически.



Не нужно сохранять файлы *.dwg.

Не нужно подгружать выноски в проект.

Чтобы проверить работу выноски в проекте, установим выноску на вид (рис. 39).





Рис. 39

Функция *ToString()*

Чаще других для формул используется функция *ToString()*. Она нужна для перевода численного значения в строковое с указанием единиц измерения.

Примеры использования функции *ToString()* представлены в табл. 9.

Таблица 9

Свойство	Формула	Результат
	"Ø" + ToString({0}, "mm")	
	ToString({0}, "m")	
	"L" + ToString({0}, "m3", "h")	
	ToString({0}, "deg") + "°"	
	ToString({0}, "rad") + "rad"	
	ToString({0}, "kg") + "kg"	
	ToString({0}, "g") + "g"	

Аниа Белозерова,
ведущий специалист
по инженерным BIM-системам
ООО "ИнфоСАПР"
Тел.: +7 (495) 989-21-77
E-mail: info@iesoft.ru
www.infosapr.ru

